Protocole de diagnostic

Début de session: mardi 30 janvier 2024 09:43:07

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Dacia**
Modèle: **Dokker [X67]**
Année: **2018**

Informations sur le calculateur

System: **Réinitialisation témoin d'entretien**
ECU Name: **Reset Servicelampe**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Fournisseur	096
Numéro de programme	0034
Numéro VDIAG	1A
Version du logiciel	1400
Numéro d'étalonnage	0000